

Spray de cinc

Descripción

Imprimación de primera calidad con una proporción de cinc del 99 % en la película seca. Para trabajos de pintado posterior. Es extremadamente resistente y flexible y protege las piezas de metal mediante procesos electroquímicos. Protección activa contra la corrosión que resiste temperaturas de hasta aprox. 500 °C.



Propiedades

- se puede sobrepintar
- excelente resistencia a la temperatura
- apto para soldadura por puntos
- alto contenido de cinc
- protección anticorrosiva permanente
- conductor eléctrico
- secado rápido
- película lisa, sin poros

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Color / Aspecto | grey |
| Pureza del cinc | > 99 % |
| Contenido de sustancia activa | > 99 % (as a dry film) % |
| Aglutinante | special resins |
| Margen de temperaturas de uso | up to +500 °C |
| Tiempo de secado missing translation | 8 min. dust dry 20-30 min. touch dry |
| Secado completo | 48 h |
| Gas combustible | propane, butane |
| Olor | characteristic |
| Forma | aerosol, liquid |
| Temperatura de almacenaje óptima | 20 - 25 °C |

Campos de aplicación

Sector de automoción: para proteger las superficies de hierro y acero (especialmente las costuras soldadas) frente al óxido y la corrosión. Base ideal para el pintado. Para retocar superficies galvanizadas dañadas y como imprimación y protección de piezas de la carrocería y de todo el sistema de escape.

Sector industrial: extremadamente resistente al calor hasta aprox. 500 °C. De fácil aplicación gracias al bote de aerosol. Idóneo para el tratamiento posterior de puntos de soldadura y taladrado durante el proceso de fabricación.

Aplicación

Agitar el envase unos 2 minutos antes de usar. Pulverizar sobre superficies metálicas limpias, desengrasadas y secas a una distancia de aprox. 20-30 cm en capas finas. Espesor de la capa de película metálica de cinc seca tras un solo pulverizado: 25-35 µm. **Nota:** Repintable, pero debido a la gran variedad de sistemas de pintura existentes, es necesaria una comprobación previa. Después de usar, mantener el envase con la boquilla pulverizadora hacia abajo y pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 1540
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.