

Pasta de cobre

Descripción

Lubricante y antiadherente con minúsculas partículas de cobre para elementos de máquinas sometidos a altas cargas térmicas. Permite un desmontaje sin problemas tras un tiempo de uso prolongado. Pasta de cobre se utiliza para temperaturas muy altas en uniones roscadas y superficies de separación sometidas a temperaturas elevadas, presiones altas y agentes corrosivos. Uso en un rango de temperaturas de entre - 35 °C y + 1100 °C.



Propiedades

- resistente a las fuerzas centrífugas
- evita la propagación de vibraciones
- protección anticorrosiva de larga duración
- alto poder adherente
- excelente resistencia a la temperatura
- protege de la soldadura y el gripado
- marcada capacidad para absorber altas presiones
- resistente al agua salada, al agua caliente y a las salpicaduras de agua
- de aplicación universal
- elimina chirridos
- lubricante antiadherente

Datos técnicos

Designación abreviada	KF2T-35 DIN 51502
Margen de temperaturas de uso	-35 - +1100 °C
Espesador	Bentonite
Clase NLGI	1/2 DIN 51818
Tipo de saponificación	Bentonite
Penetración trabajada	300 1/10 mm DIN ISO 2137
Color / Aspecto	coppery
Aceite base	mineral oil
Viscosidad a 40 °C	110 mm ² /s ASTM D 7042-04
Temperatura de punto de goteo	none DIN ISO 2176
Separación de aceite después de 7 días a 40 °C	3,1 % DIN 51817
Separación de aceite después de 18 horas a 40 °C	1,1 % DIN 51817
Fluopresión a -30 °C	<1400 mbar DIN 51805
Comportamiento en presencia de agua	1-90 DIN 51807 part 1
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592

Datos técnicos

Punto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016
------------------	------------------------

Campos de aplicación

Para la lubricación de componentes sometidos a altas temperaturas. También actúa como protección antiadherente y anticorrosión. Industria química y petroquímica, centrales eléctricas, industria cerámica, construcción de máquinas y automóviles. En este caso, especialmente para uniones roscadas en colectores de escape, silenciadores, piezas del tren de rodaje y sistemas de frenos*.

* ¡Observar las indicaciones del fabricante respecto a los productos con cobre!

Aplicación

Aplicar sobre las superficies limpiadas con un pincel, cepillo o trapo que no deje fibras. Aplicar la cantidad correspondiente en función del uso y del ámbito de aplicación.

Envases disponibles

100 g Tubo de plástico	2869 GB-DK-FIN-N-S
100 g Tubo de plástico	3080 D-GB-E
250 g Lata de chapa con pincel	3081 D-GB-I-E-P
500 g Lata de chapa	1829 D-NL-F-GR-ARAB
1 kg Lata de chapa	1848 D-NL-F-GR-ARAB
1 kg Lata de chapa	4061 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.