

Описание

Особенно быстро освобождает плотно сидящие винты и гайки. Проникает даже в самые труднодоступные места. Проникает под ржавчину и отделяет ее.

Свойства

- удаляет ржавчину
- отличная устойчивость к солёной воде
- хорошая защита от коррозии
- нейтрально к пластику, лаку и металлу
- быстро проникает
- низкий коэффициент трения
- удаляет грязь

Технические данные

База	combination of oils, agents
Цвет / внешний вид	colourless
Диапазон температур	-40 bis +140 °C
Производительность	sheet steel, bright
missing translation	140-180 м²/л
Форма	aerosol
Запах	characteristic

Сфера применения

Для разнообразного применения и оборудования на производстве, в мастерской, на транспортных средствах в быту и для хобби.

Применение

Хорошо распылить спрей на освобождаемые винты или гайки и, как это обычно делается при применении преобразователей ржавчины, перед освобождением, в зависимости от степени коррозии, дать возможность воздействовать в течение некоторого времени. В экстремальных случаях повторить процесс.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

